

Říjen 2010

Servisní informace pro Elektronické ovladače spojky.

Upozornění:


Při potížích s elektronickým ovladačem spojky doporučujeme kontrolu vlhkosti ve vzduchové soustavě přes odvodňovací (odkalovací) ventil na vzduchojemu a případnou kontrolu vzduchového vysoušeče.

Projevení závady:

Nesprávná funkce elektronického ovladače spojky a nesnadné, nebo nemožné nastavení po výměně za nový.

Řešení:

- 1) Důkladná kontrola vzduchové soustavy pro správnou funkčnost vysoušeče.
- 2) V případě zjištění jakékoliv vlhkosti či nalezení vody v systému, je nutné odvodnění soustavy přes odvodňovací ventil.
- 3) Kontrola případná výměna vysoušecího filtru.



..



S přátelským pozdravem / Best regards
 Johan Lubomír
 KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.
 Technical sales
 T/SM
 Svárovská 700
 Průmyslová zóna Liberec - Sever
 463 03 Stráž nad Nisou
 Phone +420 482 363 701
 Mobile +420 739 342 696
 Fax +420 482 363 711
<mailto:lubomir.johan@knorr-bremse.com>
<http://www.knorr-bremse.com>

Vyloučení odpovědnosti

Informace, nacházející se v tomto dokumentu, jsou určeny výhradně k použití kvalifikovanými odborníky z průmyslu užitkových vozidel a nesmí být předány třetím osobám. Všechna doporučení ohledně výrobků, jejich údržby a využití se vztahují na výrobky Knorr-Bremse a neplatí pro výrobky jiných výrobců. Tyto informace nepokrývají všechny oblasti a nepřebírá se žádná odpovědnost z důvodu využití těchto informací. Ohledně správnosti, úplnosti a aktuálnosti dat nemůžeme přebírat žádnou odpovědnost ani nabídnout záruku. Na základě informací se nepříslíbují žádné záruky, nebo zaručené vlastnosti ve spojení s popsány výrobky nebo systémy. Na základě informací, jejich využití, uvedených doporučení nebo rad, se nemůžeme přebírat žádné ručení. Ručení za škody, nebo ztráty, jsou zásadně vyloučena, nebyly-li námi způsobeny úmyslně, nevznikly-li naší nedbalostí, nebo když platí obligátní zákonné předpisy. Pro právní spory, zakládající se na použití těchto informací, je směrodatné německé materiální právo. Poznámka: Jsou-li na základě informací, uvedených v dokumentu, prováděny servisní práce na vozidle, je odpovědností dílny zajistit, že vozidlo bude plně otestováno a bude zajištěno, že se vozidlo bude nacházet v plně provozuschopném stavu před jeho opětovným nasazením do provozu. Knorr-Bremse nepřebírá žádné ručení za problémy, které vzniknou kvůli tomu, že se jmenované testy neprovedou.

Page 2 of 2

Note: This publication is subject to alteration without notice. A printed copy of this document may not be the latest revision. Please check our website – www.Knorr-BremseCVS.com for the latest update or contact your local Knorr-Bremse representative.

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. · P. Bezruce 399 · 463 62 Hejnice · Tel: +420 482 363 701 · www.Knorr-Bremse.com · www.Knorr-BremseCVS.com

Copyright 2007 © Knorr-Bremse AG – all rights reserved, including industrial property rights applications. Knorr-Bremse AG retains any power of disposal, such as for copying and transferring.